

Technická dokumentácia

Zadanie č.2 – pokyny k vypracovaniu

Úlohou v tomto zadaní, je vyhotoviť „**Výrobný výkres**“ podľa STN ISO noriem. Výrobný výkres obsahuje detailné zobrazenie jednej súčiastky v minimálnom ale potrebnom počte pohľadov. V prípade potreby je potrebné správne zvoliť a zobrazíť rez, jeho detail poprípade detail v príslušnej mierke. Celkové zobrazenie na výkrese má byť v mierke, pričom rozmery priradenej súčiastky si študent volí sám, samozrejme tvar súčiastky musí byť zachovaný. Súčiastky je potrebné zobrazíť na formát výkresu A3, poprípade A4 (<http://knmts.fvt.tuke.sk/studenti/dokumenty/31> - formát výkresu A3 a A4 s titulným blokom). Po vybratí súčiastky zo zostavy je potrebné navrhnuť funkčné a nefunkčné plochy, ktorým je potrebné pri zobrazovaní na výkrese priradiť príslušné a potrebné rozmery, tolerancie, charaktery,

Priradenie súčiastky študentovi je v prílohe zaslanej na email meno.priezvisko@student.tuke.sk, každému študentovi.

Vypracované zadania je potrebné odovzdať najneskôr do konca semestra, poprípade pri najbližšom cvičení z predmetu Technická dokumentácia. Zatiaľ do odvolania je štúdium dištančnou formou. Pre momentálnu situáciu s koronavírusom je možné zadania odfotografované alebo oskenované zaslať cvičiacemu na kontrolu, poprípade na hodnotenie (ak sa situácia zlepší, tak je potrebné odovzdať aj fyzicky vypracované zadania).

*Podklady, prednášky a ostatné prílohy k predmetu **Technická dokumentácia** nájdete na:*

<http://knmts.fvt.tuke.sk/studenti/dokumenty/31>

<https://moodle.tuke.sk/>