







# JEDNODUCHÉ KRÚTENIE

## Príklady B1 – B6

Pre staticky určitý jednostranne votknutý oceľový hriadeľ kruhového prierezu zostrojte priebehy krútiacich momentov „ $T$ “, šmykových napäť „ $\tau$ “ v krajných vláknach prierezov a uhol skrútenia (pootočenie prierezov) „ $\varphi$ “. Priebehy uvedených veličín znázornite graficky, modul pružnosti v šmyku je  $G = 8.10^4 \text{ MPa}$ .

Príklad	$M$ [Nm]	$m$ [Nm.m $^{-1}$ ]	$a$ [m]	$d$ [mm]
<b>B1</b>	900	600	0,4	40
<b>B2</b>	650	1100	0,65	55
<b>B3</b>	700	1150	0,7	60
<b>B4</b>	750	1200	0,75	65
<b>B5</b>	800	1250	0,8	70
<b>B6</b>	850	1300	0,85	75



# JEDNODUCHÉ KRÚTENIE

## Príklady B7 – B12

Pre staticky neurčitý obojstranne votknutý ocelový hriadeľ medzikruhového prierezu navrhnite z pevnostnej podmienky potrebný priemer hriadeľa  $D$  ( $d$ ), ak je daná hodnota normálového dovoleného napäťia  $\sigma_D$  a hypotéza pevnosti. Pre navrhnutý priemer  $D(d)$  zostrojte priebehy krútiacich momentov „ $T$ “ a šmykových napäťí „ $\tau$ “ v krajných vláknach prierezov.

Príklad	$M_1$ [kNm]	$M_2$ [kNm]	$d/D$	$a$ [m]	$b$ [m]	$c$ [m]	$\sigma_D$ [MPa]	podl'a
B7	0,10	0,20	0,8	0,3	0,4	0,6	57	HMH
B8	0,40	0,50	0,7	0,5	0,8	0,2	78	Guest
B9	0,20	0,30	0,6	0,75	0,35	0,4	60	HMH
B10	0,50	0,60	0,8	0,7	0,55	0,35	80	Guest
B11	0,50	0,60	0,8	0,7	0,55	0,35	80	Guest
B12	0,60	0,70	0,5	0,35	0,90	0,45	71	HMH

